

耐食性鉄筋コンクリート製品の 20年に及ぶ追跡調査結果と 適用範囲

安藤ハザマ 根岸 敦規

【P-2】
8/2 12:30 ~ 14:00
ポスター発表
1階エントランスホール

1. はじめに

下水道施設コンクリートの硫酸腐食対策として、原因となる硫酸腐食の活動を阻害する腐食抑制剤は、管路やマンホールなどに広く利用されている。曝露試験や5年ごとの技術審査証明更新時の追跡調査により、その腐食抑制効果が確認されている。また、本技術は令和3年度の下水道技術海外実証事業に採用され、ベトナムハイフォン市で実証試験と追跡調査を実施している。

長寿命化に寄与する本技術の防食効果を検証し、腐食抑制効果や、長期の健全度を確認する目的で、過年度に全国の12現場を対象にした現場追跡調査を実施した。さらに、国内での追跡調査結果と、実証事業の測定結果を比較検討し、適用範囲の設定を行つた。

2. 現場追跡調査概要

現場追跡調査は、表1に示すように、全国の6地区ごとに2現場を選定し、計12現場において供用中の下水道管路施設を対象に次の項目について実施した。

(1) 気相部の平均硫化水素濃度と

(2) 温度の計測

(3) 製品表面腐食状況の目視調査

(4) EPMMA分析による硫黄侵入深さ測定と腐食速度推定

物種の同定

3. 調査結果

(1) 腐食度調査

表2に調査結果の一覧を示す。調査個所N.O.3が最も腐食が進行しており、表面から2mm程度に硫酸腐食による二水石膏が、また、表面から4mm程度には腐食予備軍とよばれるエトリングサイトが分布していた。供用19年を経過したN.O.11では、コンクリート表面にわざわざ荒れた状態が見られたが、供用には全く問題のない軽度の状態であり、他の11現場同様、腐食抑制の効果が確認された。また、硫酸侵入速度は、N.O.8で最大0.32mm/年だったが、二水石膏の生成が確認されたN.O.3、11では0.20mm/年以下であ

4. 海外における適用範囲の検討と今後の課題

ベトナムハイフォン市の実証試験では3基のマンホールを布設替えして、追跡調査を実施している。布設個所は生鮮市場前の連続するマンホールで、腐食環境は3基ほぼ同じく年間平均1.3ppmで、日本下水道事業団の腐食環境Ⅲ類に該当する。この環境では図1から硫酸侵入速度は0.2~0.5mm/年なので、鉄筋がぶりが25mmの製品の場合、硫酸が鉄筋に到達するまで50年以上かかり、標準耐用年数を確保できることがわかる。

今後も施設の長寿命化や維持更新費用の低減に寄与できる本技術の日本だけでなく海外布設現場における追跡調査を通じて、適用範囲の明確化とともに規格化を進めていく所存である。




図1 硫化水素濃度と硫酸侵入深さの関係

つた。これは、過去の現場調査によつて得られた普通コンクリートの硫酸侵入速度の平均値(3.27mm/年)に対し、約1/16に相当し、長期的な耐食効果があることが判明した。

(2) 腐食閾値と微生物種の同定

過去の現場調査における普通コンクリート表面では、腐食に関与する硫酸化細菌が支配的であるのに對し、二水石膏まで腐食が進んでいたN.O.3では若干腐食に関与しない菌も同定された。一方エトリングサイトが検出されたN.O.4においては、約40%が腐食に関与しない菌で占められており、腐食抑制剤の効果により、腐食に関与する菌の活動が制限されたためと考えられる。